

Nomenclatura E 10	Ref.
Cubeta + eje	1801
Cesta	P1802
Tapa completa (3 piñones, 1 eje, 1 manivella, 1 tapa pequeña)	1803
Tapa sola (sin piñones, sin eje, sin manivella, sin tapa pequeña)	1804
Conjunto empuñadura con tapa (sin eje, sin piñon)	1809
Eje pivote	1810
Conjunto empuñadura sin tapa pequeña, sin eje, y sin piñones	1812
Pivote completo (con rodamiento bola , arandela, tornillo)	1814
Tapa pequeña (para tapar el mecanismo)	2805
Piñon grande agujereado + pasador	2806
Piñon grande	2807
Piñon pequeño	2808
Pasador para piñon grande	2811
Eje para piñones	2813
Conjunto de piñones (2806x2/08/11)	2815.1
Tornillos (los 4)	9014
Tuerca de plastico naranja	9014.P
Clavijas inox M 4x25 (4)	9014.G

Nomenclatura E 20	Ref.
Cubeta + eje	2801
Cesta	P2802
Tapa completa (3 piñones, 1 eje, 1 manivella, 1 tapa pequeña)	2803
Tapa sola (sin piñones, sin eje, sin manivella, sin tapa pequeña)	2804
Tapa pequeña (para tapar el mecanismo)	2805
Piñon grande agujereado + pasador	2806
Piñon grande	2807
Piñon pequeño	2808
Conjunto empuñadura con tapa (sin eje, sin piñon)	2809
Eje pivote	2810
Grapilla para piñon grande	2811
Conjunto empuñadura con tapa, 3 piñones y eje	2812
Eje para piñones	2813
Pivote completo(con rodamiento bola , arandela, tornillo)	2814
Conjunto de piñones (2806x2/08/11)	2815.1
Tornillos (los 4)	9014
Tuerca de plastico naranja	9014.P
Clavijas inox M 4x25 (4)	9014.G

